

Chronologie des travaux de restauration depuis le début du XIXe siècle.

1807. Premiers travaux de couverture après la Révolution

1828. Fabrication de deux cloches, dons de Monsieur de Brou

1844. Travaux d'urgence sur les murs de l'église compris clocher

1846. Bouchement de la porte sud de la sacristie et de 4 niches dans l'église. Pose de pierres dures en remplacement (5m3) dans les soubassements et contreforts

1869. Travaux de couverture avec la pose d'ardoises aux clous, la pose de gouttières et la réparation d'une noue en zinc. Restauration des rondelis

1871. Restauration des charpentes par la commune

1898. Travaux de couverture sur 580m² avec ardoises posées aux clous. Restauration de 2 extrémités d'entrait et pose de 2 sabots en sous poutre boulonnés à l'entrait

1902. Travaux sur le clocher : reprise du parapet ouest du clocher « renversé par un ouragan », consolidation et rejointoiement de la coupole de la tourelle de l'escalier, réfection au ciment des marches de l'escalier de la tourelle. Réfection de la couverture du chœur



1903. Travaux de réparations sur les couvertures du chœur et de la sacristie

1905. Consolidation des baies du beffroi. Changement de 15 pierres en sous-oeuvre

1951. Travaux de réfection de vitraux : réparation du vitrail Sud de la nef (au droit de la chaire) suite à des intempéries, changement de vergettes et calfeutrement de 5 vitraux (2 sud de la nef, 2 au droit de l'autel de la Vierge et 1 nord du chœur)

1956. Destruction de l'ensemble du corps de bâtiment ouest de la ferme du prieuré et de son mur de clôture sud dégagant ainsi la façade occidentale de l'église

1960. Projet non réalisé de confortement du clocher par mise en oeuvre de voile béton. Projet M. Chalumeau, architecte. (voir page ci-contre)

1963-1966. Travaux sur le clocher : consolidation de la flèche « vétuste et très menaçante » par l'entreprise Menet de Loches sous la direction de Monsieur Bidault, acmh puis par Monsieur Paulin, ancien architecte de la ville de Tours : réfection de 3 pans sur 8. Restauration de la main courante du parapet et des arcsboutants avec de la pierre de Sireuil. Restauration du sommet de la flèche avec de la pierre de Pons
Restauration de la zinguerie et raccordement de couvertures par l'entreprise Meiche. Réfection des contreforts



1976. Travaux de couverture : réparation de la partie basse du bas-côté nord et réfection des gouttières

1983-84. Réfection du rondelis de la façade ouest en pierre de Richemont

1991. Travaux de restauration des vitraux sud de la nef et nord du chœur (brisés par des jets de pierre)

1993. Restauration de l'horloge de l'église, fixée sur le pignon ouest

1999. Restauration du vitrail ouest

1999 - 2001. Pose d'abat-sons sur le clocher et mise en peinture

2001. Réfection du vitrail aux motifs losangés sud de la nef

2005. Restauration de l'autel de la Vierge et son estrade

2010. Travaux de réparation de la couverture du bas-côté nord suite à la tempête de février

2011. Travaux de restauration des vitraux du chœur et de la sacristie (vitraux, remplages) et pose de grilles de protection sous la direction de A. de Saint-Jouan, acmh